

تاریخ :
شماره :
پیوست :



رستاک شیمی البرز

Rastak Chemistry Alborz

شوینده دستگاه (Jet wash)

شکل ظاهری: مایع ویسکوز زرد

ساختار یونی: نانیونیک

PH 6-7

خواص:

- دارای خاصیت الیگومر زدایی بوده و تجمع رنگ و الیاف در جداره ها و نازل های دستگاه رنگرزی جلوگیری کرده و تأثیر آن در دمای بالا بسیار مطلوب می باشد.
- از تجمع و ته نشین شدن رنگ ها جلوگیری کرده و خاصیت دیسپرس کردن رنگ را دارا می باشد.
- دارای پایداری بالا در محیط های قلیایی و اسیدی قوی می باشد.
- با خاصیت معلق کردن رنگ، رنگ های هیدرولیز شده را در آب دیسپرس کرده و از جداره های دستگاه می زداید.

دستور عمل کاربردی:

برای شستشوی ماشین آلات رنگرزی جهت تغییر شید رنگرزی از تیره به روشن میتوان از روش های زیر استفاده کرد:
روش استاندارد:

NaOH 38° Be	5 g/L
Hydrosulphite	3 g/L
Jet Wash	2 g/L

دمای دستگاه را به 100 درجه سانتیگراد رسانده و برای 50 تا 60 دقیقه در این دما نگه دارید.
حمام را تخلیه کنید و دستگاه را با آب گرم و سرد آبکشی کنید.

روش HT (درجه حرارت بالا) :

NaOH 38° Be	10 g/L
Hydrosulphite	5 g/L
Jet Wash	3-6 g/L

(میزان مصرف بستگی به میزان کثیف بودن دستگاه دارد)

دمای دستگاه را به 95 درجه سانتیگراد رسانده و برای 30 دقیقه در این دما نگه دارید.
سپس دما را به 130 درجه سانتیگراد برسانید و دوباره 40 دقیقه در دمای جدید نگه دارید.
حمام را تخلیه کنید و دستگاه را کاملاً با آب گرم و سرد آبکشی کنید.

انبارداری : در دمای 10 تا 35 درجه سانتیگراد انبارداری مطلوب می باشد. در ظرف های دربسته و دور از نور مستقیم خورشید به مدت شش ماه قابل مصرف می باشد

